## Прайс-лист на обслуживание и ремонт автомобилей

(цена может изменяться в зависимости от сложности работы)

№п/п	Наименование	Легковые цена, грн.	Паркетник цена, грн.	Джип, Ком-кий. транспорт цена, грн.				
	1. Диагностика автомобиля							
1.1.	Диагностика автомобиля комплексная	600	700	700				
1.2.	Диагностика ходовой части	200	250	250				
1.3.	Компьютерная диагностика	300	300	300				
1.4.	Стендовая диагностика амортизаторов	150	150	150				
1.5.	Проверка компрессии в цилиндрах	250	650	950				
1.6.	Диагностика топливной системы	от 160	от 160	от 160				
1.7.	Диагностика системы охлаждения	150	150	150				
1.8.	Диагностика выхлопной системы	150	200	200				
1.9.	Диагностика трансмиссии	150	200	200				
1.10.	Диагностика кондиционера	300	300	300				
	2. Техническое обслуживание							
2.1.	Замена масла в двигателе	150	200	200				
2.2.	Замена масла с промывкой (двиг)	200	250	250				
2.3.	Замена жидкости ГУР	200	250	350				
2.4.	Замена масла в мосту		150	150				
2.5.	Замена масла в АКПП	450	450	450				
2.6.	Замена масла в КПП	350	350	350				
2.7.	Замена ремня ГРМ	от 1200	от 1500	от 2000				
2.9.	Замена подшипника ступицы колеса	350	450	500				
2.10.	Замена тормозных колодок (дисковые тормоза)	200	200	250				
2.11.	Замена тормозных колодок (барабанные тормоза)	350	350	450				
2.12.	Проточка тормозного диска	400	500	600				
2.13.	Замена топливного фильтра	120	от 180	от 180				
2.14.	Замена топливного фильтра, расположенного в топливном баке	от 350	от 450	от 500				
2.15.	Замена воздушного фильтра	100	100	100				
2.16.	Замена фильтра салона	120	120	150				

2.17.	Снятие установка рулевой рейки	1800	2500	2500
2.18.	Ремонт рулевой рейки	от 3500	от 4500	от 4500
2.19.	Замена свечей зажигания в V- образном двигателе	650	650	850
2.20.	Замена свечей зажигания в рядном двигателе	160	240	350
2.21.	Регулирование углов установки колес	350	350	400
2.22.	Замена охлаждающей жидкости	200	от 200	от 200
2.23.	Прокачка тормозной системы	200	200	300
2.24.	Замена передних амортизаторов	450	550	550
2.25.	Замена сайлентблока	400	400	400
2.26.	Замена рычага	от 350	от 350	от 450